



МЧС ДНР
2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА г. Донецк
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(2 ПСЧ ГПСО г. Донецк))

ул. Куйбышева, 65 г. Донецк, 283016 тел./факс (062) 266-11-98

Web: www.dnmchs.ru

идентификационный код: 51000223

E-mail: psch-2psch@yandex.ru

«18» августа 2020 года № 13.02/1324
на № 01/24-1223 от «05» августа 2020 года

Директору Муниципального
общеобразовательного учреждения «Школа
№ 26 города Донецка»

Е.О. Харченко

ул. Героев Панфиловцев, 2, г. Донецк

СПРАВКА
о противопожарном состоянии объекта

Согласно письменного заявления от Отдела образования Администрации Ленинского района г. Донецка № 01/24-1223 от 05.08.2020 г., проведено пожарно-техническое обследование Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 26 города Донецка», по адресу: г. Донецк, ул. Героев Панфиловцев, 2.

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Главным государственным инспектором по пожарному надзору – начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 2 пожарно-спасательной части ГПСО г. Донецк МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Кобзиным Василием Геннадьевичем, инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 2 пожарно-спасательной части ГПСО г. Донецк МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Скудровой Мариной Владимировной.

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «11» августа 2020г. по «18» августа 2020г.

Обследование проведено в присутствии:

Завхоза МОУ «Школа № 26 г. Донецка» Подымаевой Натальи Владимировны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора берущих участие в проведении проверки)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Оборудовать помещения школы автоматической системой пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения.	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 №

		1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.28, раздел 1; Государственные строительные нормы Украины «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В.2.5-56:2010) п.п. 4.6, 4.9, приложение В (таблица В.1 п. 7.3)
2.	Обеспечить системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО-3.	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 6.1.2, п. 6.2.1, раздел 1; ДБН В.2.5-56-2010 п. 8.1,1, Приложение Г (таблица Г.1, п. 5,1)
3.	Обеспечить все эвакуационные выходы световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на них основных источников питания.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.9
4.	Обеспечить лестничные площадки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил оборудования электроустановок	НАПБ А.01.001-2004 п. п. 4.3.8, раздел 1; ДБН В.2.5-28-2006 п. 4.74
5.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли (здание школы, мастерские).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6
6.	Обеспечить проемы в противопожарных перегородках архива и библиотеки, разделяющей части здания различного назначения, противопожарными дверями против распространения огня и продуктов горения (сертифицированными дверями 2-го типа).	НАПБ А.01.001-2004 п. 7.10.7.3, раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. п. 2.12, 4.13
7.	Установить пандус с уклоном 1:6 на путях эвакуации, где имеются пороги, выступы более 5 см (столовая).	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 4.3.1, 4.3.11, раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29; Государственные строительные нормы Украины «Общественные здания и сооружения. Общие положения» (далее - В.2.2-9-2009) п. 9.1.7
8.	Обеспечить помещение (книгохранилища) оконными проемами или отсутствует специальная система дымоудаления.	НАПБ А.01.001-2004 п. 7.10.7.3
9.	Обеспечить в наружных стенах лестничных клеток площадь световых проемов, которые открываются площадью не менее 1,2 м.кв.	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 4.3.1, 4.3.11, раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.46; ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.2.1
10.	Обеспечить ограждение по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш. Общие технические условия».	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.13; ДБН В.2.2-9-2009 п. 10.10
11.	Обеспечить выход из лестничных клеток на кровлю или чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами 0,75 x 1,5 м.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4, раздел 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6;

12.	Демонтировать размещенное под лестничной клеткой бытовое помещение (1-й этаж).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11
13.	Разместить все переносные огнетушители путем: - навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания; - на специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16, раздел 1; Правила эксплуатации огнетушителей утвержденные приказом МЧС Украины от 02.04.2004 г. № 152, зарегистрированные Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 г. № 555/9154 (далее – НАПБ. Б.01.008-2004) п.3.8.
14.	Огнетушитель в помещении мастерской эксплуатируется с нарушениями (без раструба)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.18
15.	Обеспечить пожарный шкаф отверстиями для проветривания, с приспособлениями для опломбирования и визуального осмотра без открытия.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.4
16.	Укомплектовать пожарные краны пожарными рукавами одного с ним диаметра и стволом, кнопкой дистанционного включения пожарных насосов (при наличии), а также вентилем для легкого открывания (ПК - №№ 2,3,4,5,6,7,8,9).	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.3
17.	Обеспечить защиту здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35, раздел 1; ДСТУ В.2.5-38:2008 п. п. 4.2, 9.2.6, приложение А (п. 15) «Установка молнеезащиты зданий и сооружений»
18.	Демонтировать облицовку стен на пути эвакуации горючим материалом (краноспан) (в коридоре главного эвакуационного выхода).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11
19.	Вывесить на видных местах выписки из приказа, которым установлен противопожарный режим	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.3
20.	Пройти обучение по вопросам пожарной безопасности директору общеобразовательного учреждения	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.18; Приказ МЧС № 368 от 29.09.2003 г.; НАПБ Б.06.001-2003 п. п. 1.1.3, 1.3.7
21.	Обеспечить помещения знаками безопасности в соответствии с ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет».	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.8
22.	Обеспечить местонахождение первичных средств пожаротушения указателями согласно ДСТУ ISO 6309: 2007 «Противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет» Знаки должны быть размещены на видных местах на высоте 2-2,5 м от уровня пола.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.10

Данная справка дана с целью обеспечения пожарной безопасности на новый 2020-2021 учебный год, с последующим подписанием акта готовности МОУ «Школа № 26 г. Донецка», по адресу: г. Донецк, ул. Героев Панфиловцев, 2.

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Противопожарный режим соблюдается.

Обследование провел:


Главный государственный инспектор по
пожарному надзору – начальник группы
надзорной деятельности и профилактической работы
2 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР

старший лейтенант службы гражданской защиты

Кобзин Василий Геннадьевич

(Должность, звание, Ф.И.О.)





(подпись)

Инспектор группы надзорной деятельности и
профилактической работы 2 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР

старший лейтенант службы гражданской защиты

Скудрова Марина Владимировна

(Должность, звание, Ф.И.О.)


(подпись)

Один экземпляр справки получил:

Директор
С.В. Харченко

(фамилия и инициалы, должность руководителя объекта надзора)

Г.





ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД 25711392

83005, Донецк, ул. Героев-Панфиловцев, 2, тел. 341-24-90 E-MAIL: SCHOOL26DONETSK@LIST.RU

26.08.2020г. 01126-535

План мероприятий по устранению нарушений, согласно справке полученной после обследования
МОУ «Школа № 26 г.Донецка» по адресу : г.Донецк, ул.Героев Панфиловцев ,д.2 от 18.08.2020г. №
13.02/1321

№ п/п	Наименование нарушений	Дата устранения	Примечание
1	Оборудовать помещения школы автоматической системой пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения	При выделении финансирования направлена заявка в РОО № 01/23-154 от 25.08.2020г.	
2	Обеспечить системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО-3	При выделении финансирования направлена заявка в РОО № 01/23-154 от 25.08.2020г.	
3	Обеспечить все эвакуационные выходы световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на них основных источников питания	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-156 от 25.08.2020г.	
4	Обеспечить лестничные площадки, коридоры ,проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил оборудования электроустановок	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-156 от 25.08.2020г.	
5	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли(здание школы, мастерские)	При выделении финансирования направлена заявка в РОО № 01/23-155 от 25.08.2020г.	
6	Обеспечить проемы в противопожарных перегородках архива и библиотеки, разделяющей части здания различного назначения, противопожарными дверями против распространения огня и продуктов горения (сертифицированными дверями 2-го типа)	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-155 от 25.08.2020г.	
7	Установить пандус с уклоном 1:6 на путях	При выделении	

	эвакуации, где имеются пороги ,выступы более 5 см(столовая)	финансирования направлена заявка в РОО №01/23-151 от 25.08.2020г.	
8	Обеспечить помещение (книгохранилища) оконными проемами или отсутствует специальная система дымоудаления	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-153 от 25.08.2020г.	
9	Обеспечить в наружных стенах лестничных клеток площадь световых проемов которые открываются не менее 1,2 м.кв.	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-156 от 25.08.2020г.	
10	Обеспечить ограждение по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш. Общие технические условия»	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-156 от 25.08.2020г.	
11	Обеспечить выход из лестничных клеток на кровлю или чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами 0,75*1,5м	При выделении финансирования направлена заявка в РОО № 01/23-153 от 25.08.2020г.	
12	Демонтировать размещенное под лестничной клеткой бытовое помещение (1-й этаж)	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-156 от 25.08.2020г.	
13	Разместить все переносные огнетушители путем: -навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания; -на специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды)	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-152 от 25.08.2020г.	
14	Огнетушитель в помещении мастерской эксплуатируется с нарушениями (без раструба)	Выполнено	
15	Обеспечить пожарный шкаф отверстиями для проветривания, с приспособлениями для опломбирования и визуального осмотра без открытия	При выделении финансирования направлена заявка в РОО № 01/23-152 от 25.08.2020г.	
16	Укомплектовать пожарные краны пожарными рукавами одного с ним диаметра и стволом, кнопкой дистанционного включения пожарных насосов (при наличии),а также вентилем для легкого открывания (ПК-№№2,3,4,5,6,7,8,9)	При выделении финансирования направлена заявка в РОО № 01/23-155 от 25.08.2020г.	
17	Обеспечить защиту здания от прямых	При выделении	

	попаданий молнии и вторичных ее проявлений	финансирования направлена заявка в РОО № 01/23-151 от 25.08.2020г.	
18.	Демонтировать облицовку стен на пути эвакуации горючим материалом (красноспан) (в коридоре главного эвакуационного выхода).	При выделении финансирования направлена заявка в РОО № 01/23-155 от 25.08.2020г.	
19.	Вывесить на видных местах выписки из приказа, которым установлен противопожарный режим	Выполнено	
20.	Пройти обучение по вопросам пожарной безопасности директору общеобразовательного учреждения	Подана заявка	
21.	Обеспечить помещение знаками безопасности в соответствии с ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожарная защита. Знаки безопасности . Форма и цвет.»	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-156 от 25.08.2020г.	
22.	Обеспечить место нахождения первичных средств пожаротушения указателями согласно ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожарная защита. Знаки безопасности . Форма и цвет.» Знаки должны быть размещены на видных местах на высоте 2-2,5 м от уровня пола.	При выделении финансирования направлена заявка в РОО №01/23-156 от 25.08.2020г.	

Директор



Е.О.Харченко